

ご使用者様へ

2025 年 3 月 27 日

イームズロボティクス株式会社
福島県南相馬市小高区飯崎南原 65 番地の 1

イームズロボティクス社製農薬散布機体仕様変更について

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、弊社製品の仕様に一部変更がございますので、お知らせ申し上げます。

【変更内容】

2 点間自動散布飛行時において左右 4 m 移動アシストの操作方法を変更します。

詳細は「別添 仕様変更について」をご参照ください。

【対象機体】

- ・エアロスプレーヤーAS10 (UAV-E6150FA)：全年式機体対象
- ・エアロスプレーヤーAS5 II (UAV-E6106FA2)：全年式機体対象

【変更の背景】

従来の 2 点間自動飛行モード時での横移動は、スティック操作（入力値 5%）で即移動が発生するため、ご使用者様の意図しない入力によって事故につながる恐れがあるため、安全対策として変更させていただきます。

【影響範囲】

2 点間自動飛行時の操作変更の発生。（変更内容参照）
機体の取扱方法について従来機体との変更点は特にございません。

【変更方法について】

本件変更については、機体ファームウェアを直接書き換える必要があります。

下記対応の中からご希望に沿った方法で変更作業を実施いたします。

1、弊社福島本社へお持ち込みの場合

お持ち込みいただいた際にファームウェアの変更、操作方法のご説明を行います。
希望のご使用社様には弊社飛行スペースで動作確認が可能です。（状況や天候によって実施できないこともあります。）

2、弊社が訪問する場合

訪問先でファームウェアの変更、操作方法のご説明を行います。

3、点検・修理入庫の場合

通常の点検・修理工程と合わせファームウェアの変更を行います。

※現在、定期点検や修理で入庫している機体については変更してお戻し致します。

【変更のスケジュール】

2025年3月より随時対応。

【ご使用者様へのお願い】

この度は弊社製品仕様の変更でお手数おかけしております。

ご使用者様におかれましては、上記「変更方法について」の対応パターンの中からお希望の変更方法について下記連絡先へご連絡いただきますと幸いです。

その他ご不明点ご質問等ございましたらご連絡ください。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【本件お問い合わせ】

イームズロボティクス株式会社
事業推進本部 ソリューション営業部 風間 有
T E L : 0 8 0 - 1 8 3 5 - 6 0 1 8
E - m a i l : k a z a m a @ e a m s - r o b o . c o . j p

別添資料

仕様変更について

2 点間自動散布飛行時において操作方法の変更点は下記になります。

《変更前》

2 点間自動散布飛行時

A 点と B 点の 2 点が設定されている時

○プロポスティックの左右どちらかに 5 %以上（スティックが浅くても）入力がある

と自動で 4 m 移動する。

○前後方向への移動はプロポから 行うことができる。

《変更後》

2 点間自動散布飛行時

A 点と B 点の 2 点が設定されている時

○プロポスティックの左右どちらかに 9 0 %以上（スティックを深く）入力があると

自動で 4 m 移動する。

○前後方向への移動はプロポから 行なえない。

変更前



左右ともに5%の入力で移動

変更後



左右ともに90%の入力で移動



前後方向の移動可能



前後方向の移動不可能